

現況調査写真

施設名：北海道開拓の村 旧北海中学校



写真番号	NO	1
撮影場所	旧北海中学校前	
撮影対象	屋根、壁、基礎、門	

解説
全景




写真番号	NO	2
撮影場所	正門前	
撮影対象	門	

解説
門の腐食が進行。

現況調査写真

施設名：北海道開拓の村 旧北海中学校

	写真番号	NO	3
	撮影場所	正面の壁・玄関屋根	
	撮影対象	外壁・玄関屋根	
	解説	外壁や玄関屋根が破損、腐食、塗装剥離。	
	写真番号	NO	4
	撮影場所	外壁の窓	
	撮影対象	窓枠	
	解説	窓枠の腐食が進行し穴が開いており、塗装も剥離している。	

様式1-3 現況調査写真

施設名： 北海道開拓の村 旧北海中学校

	写真番号	NO	5
	撮影場所	屋根	
	撮影対象	葺葺屋根	
	解説	葺葺屋根の腐食が進行し、内部で一部雨漏りも発生。	

	写真番号	NO	6
	撮影場所	玄関の階段	
	撮影対象	階段、柱基礎	
	解説	石材が破損。	

様式1-3 現況調査写真

施設名：北海道開拓の村 旧北海中学校



写真番号	NO	7
撮影場所	地際	
撮影対象	基礎	

解説
石材が剥離。



写真番号	NO	8
撮影場所	地際	
撮影対象	基礎	

解説
目地が剥離。