7. 令和2年度以降の必須の課題への対応に必要なデータ取得

令和2年度以降、人工バリア性能確認試験や物質移行試験などの処分シス テムの設計・施工や安全評価に関わる基礎情報、例えば、岩盤の水の流れや すさや岩石の鉱物組成や化学組成、地下水のpHや酸化還元電位、化学組成な どのデータの取得などについては、令和2年度以降の必須の課題への対応に 必要であることから、引き続き必要最低限のデータを取得し、処分システム の設計・施工や安全評価に関する研究を行う試験場所の地質環境特性を明確 にし、それらの手法の評価に用いることになります。なお、処分システムの 設計・施工手法や安全評価手法の信頼性を確認するために必要となるデータ が取得できているかを含めて評価することが必要であるため、計測手法の妥 当性を確認し、必要に応じて調査技術・機器の改良を行います。

(1) 岩盤の水理

岩盤の水理に関しては、坑道掘削後の地質環境の変化を把握するため、地 上から掘削された既存のボーリング孔での水圧観測を行っています。令和4 年度は、地下施設近傍のHDB-6 孔における水圧観測を継続しました。図 97 に 平成31年4月1日から令和5年3月30日のHDB-6 孔の水圧観測結果と地下施 設からの湧水量の比較を示します。HDB-6 孔の深度369 m ではこれまでに、令 和元年12月12日に発生した宗谷地方北部を震源とする地震(幌延町震度4) に伴う水圧増加と、その後の元の水圧に戻る傾向が観測されていました(図 97 (a)の▽①)。その後、令和4年6月20日の宗谷地方北部を震源とする地震 (幌延町震度4)に伴い、同深度の水圧が再び増加しました(図 97 (a)の▽ ②)。水圧の増加量は令和4年の方が大きいですが、令和元年の時と同様に、 増加した水圧は元の水圧に再び戻る傾向を示しています(図 97 (a)の▽②)。

令和元年の地震時には地下施設の湧水量に明瞭な変化は認められませんでしたが(図 97(b)の ∇ ①)、今回の地震では明瞭な湧水量の増加も確認されました(図 97(b)の ∇ ②)。この増加した湧水量は現在、元の状態に戻りつつあります(図 97(b)の ∇ ②)。

令和4年6月の地震に伴う水圧や湧水量の変化の原因としては、水圧と湧水量の両者に増加が認められることから、地下施設の周辺から地下施設に供給される地下水の量が一時的に増加したことが考えられます。この考えに基

づくと、令和元年12月の地震時と同様、深度369 mのみに水圧増加が認めら れ、深度447 m以深の観測深度では水圧変化が認められなかったことは(図 97(a))、深度369 m付近は割れ目の水理学的連結性が高い一方で、深度447 m 以深は割れ目の水理学的連結性が低いことが示唆されます。これは6.1.1 で 検討している深度400 m以深で割れ目の水理学的連結性が低い領域が分布す るという結果と一致しています。



(平成31年4月1日~令和5年3月30日のデータ)

HDB-6 孔の水圧データが途切れている期間は、センサーの不具合によるデータの欠測期間です。

(2) 地下水と岩石の地球化学

地下施設の建設に伴う坑道周辺の地下水の水質の時間的な変化を把握する ことを目的として、坑道内で採取した地下水のpHや電気伝導度、酸化還元電 位などの物理化学パラメータを測定するとともに、採取した地下水の水質を 分析し、その変化をモニタリングしています。令和4年度は、令和3年度に 引き続き、地下施設の3本の立坑に設置された集水リング^{*22}や140m、250m お よび350m 調査坑道から掘削されたボーリング孔などから54 試料の地下水を 採取し、水質を分析しました⁽⁶¹⁾。図98に集水リングとボーリング孔の位置を 示します。塩化物イオン濃度の分析結果を図99に、酸素同位体比の分析結果 を図100に示します。集水リングから得られた地下水の塩化物イオン濃度お よび酸素同位体比(図99(a)~(c)、図100(a)~(c))は、坑道内から掘削さ れたボーリング孔から得られた地下水の塩化物イオン濃度および酸素同位体 比(図99(d)~(f)、図100(a)~(c))と比べると変化が大きいことが分かり ます。これは、主に集水リングとボーリング孔とでの地下水の採取方法の違 いによるものと考えられます。塩化物イオンは反応性に乏しいため、塩化物 イオン濃度の変化は異なる水質の地下水の混合が生じたことを示していると 考えられます。集水リングの試料に見られる変化は、地下施設の維持管理の 一環として定期的に実施している集水リング内部の洗浄による地下施設周辺 の地下水とは起源の異なる工事用水の混合による影響や、塩化物イオン濃度 の異なる地下水が立坑を通じて下方に移動し、混合した結果と考えられます。

人工バリア性能確認試験が実施されている 350m 調査坑道の試験坑道 4 (図 2 参照) は、平成 25 年度に掘削され、平成 26 年度に人工バリアを定置し、坑 道の一部を埋め戻して試験が開始されています。平成 28 年度より試験箇所に 対する注水量が増加され、令和元年度は試験坑道 4 周辺にグラウトが実施さ れました。しかしながら、試験箇所周辺のボーリング孔 (13-350-005 孔、13-350-008 孔および 13-350-009 孔) から得られた地下水の塩化物イオン濃度につ いては、目立った変化は見られていません (図 99 (f))。令和 4 年度に試験箇 所への注水試料と試験坑道 4 の壁面からわずかに染み出している地下水 (図 101)の水質を分析した結果、塩化物イオン濃度はそれぞれ約 4,900 mg/L と約 4,500 mg/L、酸素同位体比はそれぞれ-2.1‰と-2.7‰となり、それぞれ近い値 を示しました^(G1)。令和 3 年度の注水試料と壁面から染み出している地下水の 塩化物イオン濃度と酸素同位体比は両者とも同じ値を示し、それぞれ約 4,000 mg/L と-3.1‰でした^(G2)。これらの注入水と浸み出している地下水の塩化物イ オン濃度は、試験箇所周辺の地下水とほぼ同じですが、酸素同位体比がわず かに異なりました (図 99 (f)、図 100 (f))。令和 3 年度と令和 4 年度の壁面か

^{*&}lt;sup>2</sup>: 立坑内で、坑壁から染み出した地下水を採取するために、立坑壁面に30m~40mごとに設置されている設備です。

ら染み出している地下水の水質に見られる塩化物イオン濃度のわずかな低下 と酸素同位体比のわずかな増加の要因は、時期により水質のわずかに異なる 注入水の混合であると考えられます。このことから、試験坑道 4 の壁面から わずかに浸み出している地下水は、試験箇所周辺のボーリング孔で観察され るような地下水ではなく、試験箇所に注入した注入水が主な成分であると考 えられます。

350m 調査坑道の試験坑道1(図 2参照)では、令和3年度に人工バリアの 試験体を取り出すための試験施工の解体調査が実施されました。試験坑道1 に位置する13-350-C01 孔の地下水の塩化物イオン濃度は、令和3年度に低下 したのち令和4年度に大きく増加していることから(図 99(f))、試験施工お よび解体調査による何らかの影響が考えられます。一方で、350m 調査坑道の 他のボーリング孔(12-P350-M02 孔、13-350LGE-M01 孔、13-350-C06 孔、14-350-C04 孔および14-350-GAS01 孔)に関しては、令和4年度まで塩化物イオン 濃度の大きな変化は認められていません(図 99(f))。









図 101 試験坑道4壁面からの浸出水の採取箇所 写真の奥に見えるのは、人工バリア性能確認試験のコンクリートプラグです。

平成26年度までに350m調査坑道に設置した水圧・水質モニタリング装置を 用い、令和4年度もモニタリングを継続しました。装置の設置箇所を図 102に 示します。令和2年度に引き続き、令和3年度も試験坑道掘削後の経時変化の 把握や観測装置の長期的な性能確認の一環として13-350-005孔、13-350-006孔、 13-350-C07孔、13-350-C08孔および13-350-C09孔(以下、C05、C06、C07、C08 およびC09)の5孔を用い、水圧・水質モニタリングを継続しました。C05、 C06、C07、C08およびC09における水圧モニタリングの結果を図 103、図 104、 図 105、図 106および図 107にそれぞれ示します。図中での急激な水圧の低下 は、採水やメンテナンスの際に孔内のガスや地下水が放出されたことによる ものです。図 104の試験坑道4では、平成26年度に人工バリア性能確認試験に おける坑道の一部埋め戻しが行われ、平成27年度に同坑道においてコンクリ ートプラグ外周の地山に放射状にグラウト注入を行うコンタクトグラウト注 入作業が実施されました。坑道の埋め戻し部分を冠水させるため、平成27年1 月から人工バリア内への注水が行われており、急激な注水による緩衝材の流 出現象などを避けるために、段階的に注水量を増加させています。これに伴 い、埋め戻し範囲に位置するCO7、CO8およびCO9のうち、CO8(水平孔)およ び009(鉛直下方孔)の最浅部である区間4において水圧が上昇する傾向が確 認されています(図 106および図 107)。特に、注水量を大幅に増加させた平 成28年11月と令和元年12月には、0.05MPa程度の水圧の上昇が確認されていま す。一方で、令和2年7月に、注水量を減少させた際には、同区間において、 0.05MPa程度の水圧の減少が確認されています。令和4年度は、人工バリアへ の注水量が一定であり、CO8およびCO9の区間4の水圧は緩やかな上昇傾向にあ ります。



図 102 試験坑道 2 および試験坑道 4 周辺における水圧・水質モニタリング 実施箇所



水圧が急激に変化している箇所は、採水およびメンテナンスによる影響です。



図 104 CO6 における水圧モニタリング結果 水圧が急激に変化している箇所は、採水およびメンテナンスによる影響です。



図 105 C07 における水圧モニタリング結果 水圧が急激に変化している箇所は、採水およびメンテナンスによる影響です。







図 107 009 における水圧モニタリング結果

水圧が急激に変化している箇所は、メンテナンスによる影響です。

試験坑道の掘削後、水圧の低下に伴い地下水中の溶存ガスが遊離した影響 により、水質モニタリングの継続可能な箇所は限定されつつあります(図 108)。図 109には一例として、C05の区間2における電気伝導度、pH、酸化還元 電位の観測結果を示します。C05では、地下水の電気伝導度は1,600 mS/m程度、 pHは7程度、酸化還元電位は-300 mV~-140 mV程度でした。これらの結果は令 和2年度までの測定値と概ね同様の傾向を示しており⁽⁸³⁾、試験坑道周辺に分 布する地下水の電気伝導度やpHには顕著な変化は生じていません。なお、酸 化還元電位のモニタリング結果においては、一部のデータで電極の劣化や表 面への汚れ・気泡の付着、遊離ガスによる地下水循環の停止などの影響が示 唆されました。これらのデータは、「信頼性が劣る可能性のあるデータ」と して示しています。信頼性の高いデータを取得するために必要な観測装置の 定期的なメンテナンス(月1回程度のセンサーの異常有無の確認)も継続して 行いました。



各ボーリング孔のうち、水質モニタリングが継続可能な区間のみを赤色で示しています。



これらのデータは、令和2年度以降の必須の課題「人工バリア性能確認試験」における熱-水理-力学-化学連成挙動の解析において、人工バリアの 外側境界条件となる周辺岩盤中の水圧や水質条件の設定にも反映されます。 今後も水圧・水質モニタリングを継続し、地下水の水質分布や水質の時間的 な変化を評価していきます。 (3) 岩盤力学

平成21年度に東立坑の深度160 mに設置した光ファイバー式地中変位計を 用いて、岩盤変位の長期モニタリング性能を検証しています。計測結果の妥 当性を検証するため、隣接する位置に、既に技術が確立されている電気式地 中変位計を設置しています(図 110)。また、同時に支保工の安定性も確認す るため、電気式の鋼製支保工応力計を設置しています(図 111)。地中変位計 および鋼製支保応力計の設置位置を図 112に示します。

地中変位計測結果を図 113 に示します。光ファイバー式変位計は、計測値 が逸脱せず、安定した計測値が得られていますが、電気式変位計は設置後 3 年程度で計測値が乱れはじめ、現時点では正常な計測ができなくなっていま す。これは、岩盤中の地下水がセンサー部に浸透することにより絶縁抵抗不 良を起こすためと考えられます。次に、鋼製支保工応力計の計測結果を参照 すると、坑内温度の変化の影響と考えられる 10 MPa 程度の応力変化が計測さ れているものの、大きな計測値の逸脱はなく、安定した計測データが得られ ています(図 114)。このことから、長期的に岩盤や支保工のモニタリングを 行う上では、地中の計測では光ファイバー式に優位性がありますが、鋼製支 保工など、地下水が浸潤しないような構造物内では、電気式でも問題ないこ とが分かります。

掘削後約 13 年間の変位は、地中変位計で立坑壁面に最も近い区間 No.1 で 約4.9 mm 縮む挙動を示しており、他区間に比べ変位量が大きいことが分かり ます。また、他区間においても、No.3 を除き変位量は小さいものの、縮む挙 動を示しており、平成 27 年度以降の変位は収束傾向にあることが分かります。 このことから、立坑掘削後は、約5年間かけて徐々に圧縮方向に岩盤が1 mm 程度変形し、その後変形が収束していくことが分かります。鋼製支保工応力 計では、北側に位置する SS1 において約 155 MPa の応力を示しており、他の計 測点に比べ応力が大きいことが分かります。しかしながら、特段対策を施す ほどの応力状態には達していないことが確認されています。また、掘削後も SS2 の計測点を除き、全計測点で応力が増大傾向にあります。

今後もデータの蓄積を進め、立坑掘削による周辺岩盤および支保工の長期 的な変形挙動をモニタリングするとともに、装置の健全性の確認を継続し、 計測手法の信頼性を高めていく予定です。

130



図 110 地中変位計設置状況写真



図 111 鋼製支保工応力計設置例





図 114 鋼製支保工応力計の計測結果

(4) 坑道掘削の影響に関する調査技術の開発

地表面から坑道掘削時の地下深部の岩盤や地下水の挙動をモニタリングする技術を確立することを目的として、立坑の周辺(換気立坑から半径100 m以内)に9台(図3参照)、東立坑の深度140 mの連接部付近に1台、立坑周辺から1 km 程度離れた HDB-8 孔近傍に1台の高精度傾斜計⁸³を配置し、坑道掘削に伴う地表付近における岩盤の傾斜の変化を計測しています。令和3年度も、過年度までと同様の方法⁶⁴で計測データ(直交する2方向での傾斜角度

^{*83:}通常の傾斜計が計測できる角度は約3,600分の1度であるのに対し、約1億分の6度の傾斜量を計測することができる非常に計測精度の高い傾斜計です。

の時系列データ)に含まれるノイズ成分を除去した後、計測した傾斜データ と坑道掘削時の工程との対比を行いました。令和3年度は坑道掘削工事がな かったことから、得られた傾斜データの全体的な傾向として、傾斜量の変化 は少ないことが確認されました。坑道掘削の影響を示すため、東立坑近傍に ある PIN8(図3参照)の傾斜量と傾斜方向を図115および図116に、西立坑 から北東方向へ約1 km離れた HDB-8孔(図4参照)近傍の PIN10の傾斜量を 図117に示します。傾斜方向は、掘削を実施した東立坑および西立坑の方向 でした。また、掘削が終了した後は、傾斜変化はほぼありませんでした(図 116)。一方、PIN10(図117)では、坑道掘削中および掘削終了後も、地表の 傾斜はほとんど観測されませんでした。

これまでの計測データにより、高精度傾斜計によって地下深部の坑道の掘 削に伴う地表付近での微小な傾斜量やその傾斜方向が検知できることを確認 しました。今後も引き続き傾斜量および傾斜方向のモニタリングを継続する とともに、地下深部の岩盤の挙動との関係性を検討していきます。



縦軸の単位 µR(マイクロラジアン)は角度の単位で、1,000 µR が約0.06°に相当します。



図 116 PIN8 の傾斜方向

縦軸・横軸の単位 µR(マイクロラジアン)は角度の単位で、1,000 µR が約0.06°に相当します。



縦軸の単位 µR(マイクロラジアン)は角度の単位で、1,000 µR が約0.06°に相当します

(5) 地震観測

地下施設内の4台の地震計および地表の1台の地震計で地震観測を実施しています。気象庁の発表によると、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに幌延町宮園で震度1以上の地震は23回観測されました(表 6)。表 6に示した地震のうち、宗谷地方北部を震源とする地震は13回、上川地方北部

を震源とする地震は8回発生し、幌延町では最大で震度4を記録した地震が3 回ありました。これらの地震の震央を図 118 に、地下施設での観測波形の一 例を図 119 に示します。地下施設では揺れが小さくなっているのが分かりま す。

地震の発生日時		電山地々	绘由	公中	深さ	M :*84	震度	
日付	時刻	辰 天 地 石	祥及	衽 長	(km)	IVI J	幌延町宮園	最大震度
令和4年6月20日	09:18:26.7	宗谷地方北部	45°03.1′N	141°51.3′E	10	4. 4	4	4
	11:00:12.3	宗谷地方北部	45°02.6′N	141°52.7′E	2	2.1	1	1
	12:57:29.1	宗谷地方北部	45°02.7′N	141°52.3′E	7	2.5	2	2
	13:13:41.8	宗谷地方北部	45°02.8′N	141°52.7′E	0	2. 2	1	1
	13:22:41.6	宗谷地方北部	45°02.4′N	141°51.8′E	8	2.7	2	2
令和4年7月2日	10:59:44.2	宗谷海峡	45° 49.1′ N	142°13.6′E	324	5. 9	2	3
令和4年8月4日	01:41:48.1	宗谷地方北部	45°02.2′N	141°52.2′E	7	4. 1	4	4
	01:59:06.2	宗谷地方北部	45°02.7′N	141°52.7′E	8	3. 5	3	3
	02:03:32.9	宗谷地方北部	45°02.2′N	141°52.4′E	7	1.7	1	1
	04:28:30.4	宗谷地方北部	45°02.3′N	141°52.2′E	9	2. 9	3	3
	07:09:29.8	宗谷地方北部	45°02.5′N	141°52.2′E	7	1.5	1	1
令和4年8月11日	00:35:20.0	上川地方北部	44°51.2′N	142°06.8′E	2	5. 2	3	5弱
	00:53:00.1	上川地方北部	44° 50.9′ N	142°06.7′E	5	5.4	4	5強
	01:04:29.2	上川地方北部	44°51.1′N	142°05.5′E	6	3. 9	2	3
	02:14:57.0	上川地方北部	44° 52.0′ N	142°07.2′E	6	4. 6	3	4
	19:45:27.7	上川地方北部	44° 52.9′ N	142°06.7′E	7	3. 4	1	2
令和4年8月12日	13:37:54.2	上川地方北部	44°51.7′N	142°05.5′E	2	4. 4	2	3
令和4年8月15日	18:36:33.9	宗谷地方北部	45°02.2′N	141°52.9′E	7	1.5	1	1
令和4年8月16日	18:54:40.1	上川地方北部	44°52.1′N	142°06.0′E	0	4. 2	2	3
令和4年8月17日	02:36:01.1	上川地方北部	44° 52.5′ N	142°05.7′E	0	3. 2	1	1
令和4年9月2日	09:09:42.4	宗谷地方北部	45°02.4′N	141°52.9′E	0	2.4	2	2
令和5年2月8日	21:30:15:5	留萌地方中北部	44° 49.4′ N	141°50.2′E	24	3.4	2	3
令和5年2月26日	03:04:04.0	宗谷地方北部	44° 59.7′ N	142°04.6′E	19	2.3	1	1

表 6 幌延町宮園で観測された震度1以上の地震

※気象庁震度データベース検索より

^{*84:} 地震の規模を示すマグニチュードは、計算に使用するデータや計算手法などに応じて多くの種類があり、国際的に統一 された規格はありません。気象庁では、気象庁マグニチュード(Mj)とモーメントマグニチュード(Mw)を主に用いてい ますが、ここでは過去に発生した地震との比較が可能な気象庁マグニチュードで示しています。



図 118 幌延町宮園で観測された震度1以上の地震のうち宗谷地方北部 および上川地方北部で発生した地震の震央図 作図にはGMT (Generic Mapping Tools)および地理院地図の識別標高図を使用しました。



図 119 地表および地下施設で観測された地震の波形 令和4年8月4日1:41:30から60秒間の観測波形を示します。

8. 地下施設の管理

(1) 地下施設の整備

令和4年度は、掘削の準備として、積込機の整備、セメントサイロの設置、 高圧受変電設備の増設などを実施しました(図 120)。



(a) 積込機の整備

図 120 地下施設の整備状況

(2) 地下施設の維持管理

令和3年度に引き続き、地下施設の維持管理として、機械設備や電気設備 の運転・保守および設備(キブルワイヤー、排水設備など)の更新を行いま した (図 121)。



(a) キブルワイヤーの更新

(b) 排水設備の更新

図 121 設備の更新状況

(3) 掘削土 (ズリ) の管理

地下施設の建設により発生した掘削土(ズリ)には重金属などが含まれて いますが、自然由来であることから土壌汚染対策法の適用外となっています。 しかし、幌延深地層研究センターでは、周辺環境の保全に万全を期すため、 土壌汚染対策法に準拠した管理を行っています。具体的には、対象となる物 質が土壌汚染対策法に定める範囲内であることを確認するため、掘削土(ズ リ)について建設現場における簡易分析と公的機関による詳細な分析(以下、 公定分析)を実施し、同法に準じた適切な管理のもと掘削土(ズリ)置場へ 搬入し、保管しています(図 122)。

掘削土(ズリ)置場は、土壌汚染対策法の遮水工封じ込め型に準じた二重 遮水シート*55構造(図 123)となっています。



^{*85:}有害物質を含む汚水が地中に漏出して、周辺の地下水を汚染することを防ぐために、掘削土(ズリ)置場の側面や底面 に敷く、遮水能力のあるシートのことです。遮水材料としては合成樹脂系、合成ゴム系およびアスファルト系の物質が用 いられます。

(4) 排水の管理

地下施設からの排出水と掘削土(ズリ)置場に設置している浸出水調整池 の浸出水については、硝酸性窒素処理設備、濁水処理設備、脱ホウ素設備、 脱窒素設備および揚水設備から構成される排水処理設備(図 124)で処理を 行っています。処理済排水は、排水基準値を超過していないことを確認した 後、排水管路を通じて天塩川へ放流しています。

地下施設からの排水の公定分析結果については、9.1(2)に示します。



(a) 硝酸性窒素処理設備



(c) 脱ホウ素設備(1 号機)



(b) 濁水処理設備



(d) 脱ホウ素設備(2号機)



(f) 揚水設備



(e) 脱窒素設備

排水処理設備

図 124

3. 環境調査

令和3年度に引き続き地下施設からの排水などの水質調査および研究所用 地周辺の環境影響調査を実施しました。

排水量および水質調査結果 91

排水処理設備から天塩川へ放流している排水量について監視を行うととも に、排水処理前後の水質、天塩川の水質、浄化槽排水の水質について、調査 を行っています。また、掘削土(ズリ)置場の周辺環境への影響を監視する ため、清水川および掘削土(ズリ)置場周辺の地下水についても水質調査を 行っています。

なお、水質の分析については、公的な分析資格を持つ民間の会社に委託し ています。本調査の対象となっている排水系統と各水質調査の採水地点を図 125 に示します。



図 125 排水系統と各水質調査の採水地点

(1) 天塩川への排水量

地下施設からの排出水および掘削土(ズリ)置場の浸出水は、排水処理設 備において処理を行った後、排水管路を通じて天塩川に放流しています。

令和4年度における天塩川への排水量は表 7 に示すとおりです。合計排水量は、通常3月ごろから徐々に進む融雪が4月に集中したことや、突発的な降雨などの影響により、51,262 m³と令和3年度(43,891 m³)の約117%でした。日最大排水量は、降雨により増水した掘削土(ズリ)置場の浸出水を多く処理した11月の452 m³が最大値となっており、年間を通じて北るもい漁業協同組合との協定値(750 m³/日)を満足しています。また、月排水量および日平均排水量については、掘削土(ズリ)置場の融雪水を多く処理した4月が最大となっており、月排水量が7,130 m³、日平均排水量が237.7 m³でした。

年月	月排水量(m³)	日最大排水量(㎡)※1	日平均排水量(㎡)※2
令和4年4月	7, 130	451	237. 7
令和4年5月	4, 042	315	130. 4
令和4年6月	3, 062	285	102. 1
令和4年7月	3, 230	304	104. 2
令和4年8月	3, 177	260	102. 5
令和4年9月	3, 608	287	120. 3
令和4年10月	4, 864	317	156. 9
令和4年11月	5, 615	452	187. 2
令和4年12月	3, 417	250	110. 2
令和5年1月	3, 028	237	97. 7
令和5年2月	3, 064	232	109. 4
令和5年3月	7, 025	387	226. 6
合計	51, 262	_	_
最大値	7, 130	452	237. 7

表 7 天塩川への排水量

※1:北るもい漁業協同組合との協定値は750 m³/日です。

※2:月排水量を各月の日数で除した値を示しています。

(2) 地下施設からの排水の水質調査結果

地下施設から排出される「立坑の原水」および「掘削土(ズリ)置場浸出 水調整池の原水」については、図 126 に示すとおり、濁水処理、脱ホウ素処 理、脱窒素処理(アンモニア性窒素)を行った後、「揚水設備における処理 済排水」として排水管路を通じて天塩川に放流しています。また、「掘削土

(ズリ)置場浸出水調整池の原水」については、貯留時に硝化菌の働きによって生成される硝酸性窒素についても処理を行っています。これらの排水に

ついては、排水処理の前と後で定期的(原則1回/月)に水質調査を実施しています。

令和4年度における水質調査結果は、表 8に示すとおりで、排水基準を超 える処理済排水はありませんでした。また、立坑および掘削土(ズリ)置場 浸出水調整池の原水についても、これまでの調査結果と同等となっています。



図 126 地下施設からの排水処理フローと水質調査の採水地点