道有施設におけるＰＣＢ使用安定器の再点検の実施状況及び結果の概要について

北海道環境生活部環境局循環型社会推進課

１ 経過等

年 月	経 過 等
平成28年(2016年) ８月	道有及び町有施設においてＰＣＢ使用安定器からの漏洩事故が発生
平成28年(2016年) ９月	８月に発生した事故を受け、道庁内各部局等に再点検と早期交換等を指示 （振興局を通じて市町村にも同様の内容を通知）
平成29年(2017年) １月	道有施設等における再点検の実施状況について報告を求める （以後毎年継続）
平成29年(2017年) ５月	道有施設等における再点検調査結果を道ホームページにて公表 （以後毎年継続）
令和２年(2020年) １月	令和元年度(2019年度)の点検実施状況について報告を求める
令和２年(2020年) ３月	道有施設等における再点検調査結果を道ホームページにて公表 （以後毎年継続）
令和３年(2021年) １月	令和元年度(2019年度)に再点検未完了であった施設（４施設）における 点検実施状況を確認

２ 道有施設における再点検結果について

（１）対象施設

昭和52年(1977年)３月までに建築・改修された全ての道有施設（公有資産台帳等により把握）

（２）結果概要（R3(2021).1末現在）

- 供用中の全施設において再点検が完了（進捗率100%）
- 再点検完了施設のうち、供用中１施設（トンネル）で計55台のPCB安定器の使用が判明しており、補修工事にあわせて撤去し、令和３年度に処分予定。

施設区分	再点検実施状況				点検結果（使用中ＰＣＢ安定器）	
	対象施設	完了済	未完了	進捗率(%)	施設数	使用台数
供 用 中	1,628	1,628	0	100	1	55
庁舎・付帯施設	400	400	0	100	0	0
研究施設	120	120	0	100	0	0
公園内施設	20	20	0	100	0	0
道営住宅	141	141	0	100	0	0
職員住宅	421	421	0	100	0	0
学校施設	445	445	0	100	0	0
職員研修施設	14	14	0	100	0	0
道路施設	79	79	0	100	1	55
閉 鎖	274	274	0	100	0	0
合 計	1,902	1,902	0	100	1	55

３ 今後の対応

◆ 全ての施設で調査完了するまで、フォローアップを実施する