【参考例】判定区分

(道路標識・道路情報提供装置)

判定区分 I 道路標識·道路情報提供装置 腐食 点錆と汚れが混在した軽微な腐食 塗膜剥離を伴う点錆程度の軽微な 局所的の軽微な表面腐食 腐食 支柱本体 形 欠損 表面的な軽微な変形 その他 支 柱 付属電気BOXの軽微な腐食 表面的な軽微な傷 腐食 リブの膨張を伴わない局所的な表 面腐食 支柱基部



リブの局所的な軽微な変形

変 形

欠損

判定区分 I

道路標識·道路情報提供装置

137	ムカ・			且哈保朗 追哈用拟旋供表图	
	横梁本体	腐食	表面上の軽微な腐食	表面上の局所的な腐食	横梁上部の膨張を伴わない局所的な表面腐食
横梁	路	腐食	表面上の軽微な腐食	点錆と汚れが混在した軽微な腐食	横梁溶接部の局所的な腐食
	・継手部	変形・欠損	リブの局所的な変形		
標識・道	標識・道路情報板	度 仓	ナットの点錆程度の軽微な腐食	ボルト・ナットの点錆程度の軽微な腐食	
路情報板		変形・欠損	標識板の局所的な変形		

<u>判定</u>	区分:	I		道路標識·道路情報提供装置	
	基礎コンク	ひびわれ	構造物の機能に支障が生じてない 表面的なひびわれ		
	ソリート 部	うき・剥離	構造物の機能に支障が生じてない 軽微な剥離 ※黒板は不要	表層の軽微な剥離	表面的な剥離で倒壊のおそれが認められない、※黒板は不要
基礎		腐食	表層の軽微な腐食	点錆と汚れが混在した軽微な腐食	
	アンカー ボルト・ナット	変形・欠損	アンカーボルトの機能に支障が生 じていない軽微な変形	アンカーボルトの機能に支障が生 じていない軽微な変形	
		その他	アンカーボルトの機能に影響を与えない軽微な傷		

判定区分 I 道路標識·道路情報提供装置 管理用のステップ・タラップ等 その他 腐食 手摺の局所的な軽微な腐食

その他



コンクリート基礎とベースプレー ト間の隙間

	区分 1	1	追路標識· 追路情報提供装直
	横梁本体	腐食	横梁上部の膨張を伴わない表面的な腐食
		変形・欠損	横梁本体の倒壊に至らない局所的な変形
横梁		その他	電配線カバーの表面腐食
	溶接部・継手部	腐食	溶接部の膨張を伴わない局所的な 表面腐食
標識・道路情報板	標識・道路情報板	き製	標識板表面のき裂

	<u> </u>			医四际域 医四阴积及八衣色	
		ゆるみ・脱落	標識板取付部のナットのゆるみ	標識板取付部のナットのゆるみ	標識板取付部のナットのゆるみ
標識・道路情報板	標識・道路情報板	度 食	道路情報板下面の膨張を伴わない 全体的な表面腐食		
		変形・欠損	局所的な変形	Yama 38 2013/10/17 落下のおそれに至らない下部全体の変形	
基	基礎コンな	ひびわれ	表層のひび割れであり倒壊のおそ れが認められない		
基礎	クリート部	表層のひび割れであり倒壊のおそれが認められない うき・ 剥離 表面的な剥離で倒壊のおそれが認められない 表面的な剥離で倒壊のおそれが認められない			

判定区分Ⅱ

道路標識·道路情報提供装置

	基礎コンクリート部	その他	基礎コンクリート部の沈下が要因である傾き 基礎コンクリート部の沈下が要因である傾き
基礎	アンカー ボルト・ナット	ゆるみ・脱落	ダブルナットのゆるみ ダブルナットのゆるみ
		腐食	膨張を伴わない全体的な表面腐食 ※看板は不要
		変形・欠損	アンカーボルトの局所的な変形 アンカーボルトの局所的な変形
その他	管理用のステップ・タラップ等	腐食	膨張を伴わないボルト全体の表面 腐食

判定区分Ⅱ 道路標識·道路情報提供装置 管理用のステップ・タラップ等 変形・欠損 その他 ステップ下部の局所的な変形

判定	区分I	I	道路標識·道路情報提供装置
	支:	腐食	小規模な孔食
*	支柱本体	その他	電気BOXの板厚減少を伴う腐食 電気BOXの孔食を伴う腐食
支柱	支柱	腐食	路面境界部の板厚の減少を伴う腐食 路面境界部の板厚の減少を伴う腐食
	支柱基部	変形・欠損	支柱の傾き 倒壊のおそれ有り
横梁	横梁本体	腐食	全体的に板厚の減少を伴う腐食 ※黒板は不要

判定	区分I	П	道路標識·道路情報提供装置
横梁	横梁本体	変形・欠損	横梁部材の欠損 詰め物により漏水対策済み
梁	溶接部・継手部	腐食	世口溶接部およびボルトの板厚の 減少を伴う腐食
	標識・道路情報板	ゆるみ・脱落	取付部ボルトの脱落 取付部ボルトの脱落
標識・道路情報板		腐食	標識板裏面の板厚減少を伴う腐食 取付金具の板厚減少を伴う腐食
		変形・欠損	標識板の全体的な変形落下の危険性あり

判定区分Ⅲ 道路標識·道路情報提供装置 基礎コンクリー うき・ 剥離 ۲ 部 ベースプレート下部に達しており 倒壊のおそれが認められる剥離 表層全体の剥離 ゅ るみ 脱 落 ダブルナットの脱落 基礎 ・ンカー ・ボルト 破 断 ナッ アンカーボルトの破断 腐食 板厚減少を伴う腐食 管 理 用 のステッ ゆるみ・ その他 プ • 脱 タラッ 落 昇降はしご取付部のボルトの脱落 プ

判定区分Ⅲ 道路標識·道路情報提供装置 管理用のステップ・タラップ等 その他 腐食 管理用ステップの局所的な孔食を 伴う腐食 落下の恐れ有り

判正	区分[V	
	支柱本体	その他	操作盤の孔食を伴う腐食 施設の機能に生じる可能性が著し く高い
支柱	支柱基部	粉 砯	リブ・溶接部の破断倒壊のおそれ有り
		変形・欠損	リブの著しい変形・欠損倒壊のおそれ有り
横	横梁本体	や緊	横梁の貫通き裂 落下のおそれ有り 第下のおそれ有り
横梁		ゆるみ・脱落	横梁取付部のボルト、ナットの脱落 落下のおそれ有り

			是叫你晚 是叫情报及人名巴
横梁	溶接部・継手部	や弱	横梁取付溶接部のき裂落下のおそれ有り
		ゆるみ・脱落	標識板取付部の脱落 落下のおそれ有り
標識・道路情報板	標識・道路情報板	破断	標識板の著しい破断施設の機能を有していない
		変形・欠損	情報板の破損施設の機能を有していない
基礎	アンカー ボルト・ナット	破断	アンカーボルトの破断 倒壊のおそれ有り


【参考例】判定区分

(道路照明施設)

判定区分 I 道路照明施設 腐食 点錆程度の軽微な腐食 表面上の局所的な腐食 支柱本体 形 欠 損 局所的な軽微な変形 その他 支 柱 表面的な軽微な傷であり錆・変形 は確認されない状況 ※黒板は不要 溶 接部 腐食 接続部 バンドの点錆程度の軽微な腐食 支柱基部 腐 食 ベースプレート・溶接部の点錆と 汚れが混在した軽微な状況

刊化	区分:	<u>. </u>	
	支柱基部	変形・欠損	リブの局所的な軽微な変形
支柱	その他	肉肉	点錆と汚れが混在した軽微な状況
		変形・欠損	プレートの変形および欠損
灯	灯具	腐食	点錆と汚れが混在した軽微な状況 ヒンジ部の点錆と汚れの混在状況
灯具		その他	メッキ表面の浮きを伴う軽微な白錆

腐食



点錆程度の軽微な腐食である





表層モルタルの軽微なひびわれ

表層の網目状のひびわれ

基礎 コンクリー うき・剥離 ト 部



表層の軽微な剥離

アンカー ボルト・ナッ 変形・ 欠損

基 礎



アンカーボルトの軽微な変形

_判定区分Ⅱ 道路照明施設

<u> </u>	E IO 7	† 	追附無奶心故
	支柱本体	腐食	膨張を伴わない全体的な表面腐食 内部の膨張を伴わない局所的な表面腐食
	本体	変形・欠損	倒壊のおそれに至らない局所的な 変形
支柱	溶接部・	ゆるみ・脱落	ナットのゆるみ ナットのゆるみ
	接続部	腐食	膨張を伴わない局所的な表面腐食 膨張を伴わない全体的な表面腐食
	支柱基部	腐食	ベースプレート・溶接部の膨張を 伴わない全体的な表面腐食 ベースプレート・溶接部の膨張を 伴わない全体的な表面腐食 リブ・溶接部の膨張を 体的な表面腐食



的な表面腐食

ヒンジ全体の膨張を伴わない局所

膨張を伴わない全体的な表面腐食

ヒンジ全体の膨張を伴わない局所

的な表面腐食

刊化	区分	1	<u> 追路</u> 照明施設
基礎	灯具取付部	ゆるみ・脱落	ボルトのゆるみ
		腐食	ボルトの膨張を伴わない局所的な 表面腐食 ボルトおよびプレートの膨張を伴 わない局所的な表面腐食
	基礎コンクリート部	ひびわれ	表層のひび割れであり倒壊のおそ れが認められない 支柱に至るひび割れではなく倒壊 のおそれが認められない 表層のひび割れであり倒壊のおそ れが認められない れが認められない
		うき・剥離	支柱に至る剥離ではなく倒壊のお それが認められない 支柱に至る剥離ではなく倒壊のお それが認められない 表面的な剥離で倒壊のおそれが認められない
	アンカー ボルト・ナット	ゆるみ・脱落	ダブルナットのゆるみ ボルトの長さが足りずダブルナットの締め不足

判定区分Ⅱ 道路照明施設 腐食 アンカー 膨張を伴わない全体的な表面腐食 膨張を伴わない局所的な表面腐食 膨張を伴わない局所的な表面腐食 ボルト・ 基 礎 ナット 変 形 • 欠損 局所的な変形 局所的な変形

判定区分Ⅲ 道路照明施設

	区分口	ц			
支柱	支柱本体	腐食	板厚の減少を伴う腐食 ※看板は不要	を柱内部の板厚の減少を伴う腐食	
		変形・欠損	支柱の傾き 倒壊のおそれ有り	支柱の変形	
		滞水	滞水有り 内部腐食の進行のおそれ有り	を柱内部の滞水 変状が急速に進む可能性あり	
	溶接部・接続部	ゆるみ・脱落	ボルトのゆるみ脱落 倒壊のおそれ有り	1.16. IDESSEN IN INFRANCE I	
		破断	配線部分の脱落 滞水の原因になる可能性有り		

判定区分皿 道路照明施設

1.17	<u> </u>			担	
支柱	溶接部・接続部	腐食	取付バンドの断面欠損	板厚の減少、孔食を伴う腐食 内部の滞水のおそれ有り	
	支柱基部	腐食	路面境界部の板厚の減少を伴う腐食	ベースプレートの板厚の減少を伴う腐食	ベースプレートの板厚の減少を伴 う腐食
	その他	き製	電気設備用開口部蓋のき裂 内部支柱に劣化の進行を早める可能性有り		
		腐食	孔食、著しい膨張を伴う腐食	孔食、著しい膨張を伴う腐食	孔食、著しい膨張を伴う腐食
		変形・欠損	蓋(変形)の機能を有していない	本体 著しい変形 ※黒板は不要	

判定区分Ⅲ 道路照明施設 ゆるみ その 支 柱 他 脱 落 ボルトが脱落している 支柱内部の滞水の可能性あり ※黒板は不要 ボルトが脱落している 腐食 局所的な孔食 灯具 灯具 その 他 灯具内部に滞水がある ※黒板は不要 ひびわれ 礎コンクリー 著しいひび割れが生じている 基礎 部 滞 水 滞水による腐食、孔食のおそれが ある

判定区分Ⅳ 道路照明施設

刊正	判定区分Ⅳ			道路照明施設	
支柱	支柱本体	き裂	支柱本体の貫通き裂倒壊のおそれ有り	リブプレートに沿ったひびわれ 倒壊のおそれ有り	
		腐食	A-73 板厚の減少、孔食を伴う腐食	を伴う腐食	
		変形・欠損	工事る 遺長行名利を任 工 週 点 授工	支柱の著しい変形 倒壊のおそれ有り	
	溶接部・接続部	ゆるみ・脱落	4本中3本のボルトの脱落 倒壊のおそれ有り		
	支柱基部	腐食	溶接部の孔食を伴う腐食	地際の孔食状況 倒壊のおそれ有り	地際の孔食状況 倒壊のおそれ有り

判定区分Ⅳ 道路照明施設 その 支 柱 腐 食 他 断面欠損が進行している 孔食が進行している 孔食が進行している 内部の滞水、腐食のおそれ有り 内部の滞水、腐食のおそれ有り 内部の滞水、腐食のおそれ有り き 裂 灯具蓋の貫通き裂 落下のおそれ有り ゅ る H 脱 落 灯具の脱落 灯具 灯 具 破 断 灯具ガラスの破断落下のおそれ有 り 腐 食 開閉レバ一部の板厚の減少を伴う ヒンジ部の孔食、断面欠損を伴う 腐食 ヒンジ部の板厚の減少を伴う腐食 腐食 落下のおそれあり

刊疋	定区分Ⅳ			
灯具	灯具	変形・欠損	灯具ガラスカバーなし	
	灯具取付部	き裂	灯具取付部のボルトに沿ったき裂落下のおそれ有り	
		破断	灯具取付部の破断 落下のおそれ有り	灯具取付部ボルトの破断 落下のおそれ有り
基	基礎コンクリート部	ひびわれ	支柱にまで達するひびわれ 倒壊のおそれ有り	アンカーボルトにまで達するひび われ 倒壊のおそれ有り
基礎		うき・剥離	アンカーボルトにまで達する剥離、倒壊のおそれ有り ※看板は不要	

判定区分Ⅳ 道路照明施設

刊化	区分Ⅰ	V	T	
基礎	アンカー ボルト・ナット	破断	アンカーボルトの破断 倒壊のおそれ有り	アンカーボルトの破断 倒壊のおそれ有り