

質 疑 回 答 書

工事番号: 11810

工 事 名 : 北海道根室振興局中標津合同庁舎改築工事(1工区)

入 札 日 : 令和 6 年 6 月 3 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	<p>ポーチ1床 御影石(ジェットパーナー仕上)の厚さについてご指示下さい。 特記仕様書では t30 仕上げ表-1では t30 矩計図-2では t60 工事数量総括表では t13</p> <p>また(外構取合い有り)とありますが、ポーチ1スロープ、風除室-1の立上り部分(100程度)含めた外構との取合い仕上詳細、ご指示ください。</p>	<p>t30が正となります。 矩計図-2、工事数量総括表の記載に誤りがあるため、訂正します。また、2,3工区の矩計図-2も同様に訂正します。</p> <p>外構との取合い仕上げ詳細については部分詳細図-2に追加しました。 外構にて擦り付けとします。</p>
2	<p>MWCの汚垂石の厚さ、ご指示ください。</p>	<p>t6.0 既製品としてください。 仕上げ表-2に汚垂石の厚さを追記しました。</p>
3	<p>屋根及び板金 外部の外壁硬質木材セメント板t18とありますが、どの部分に使用するのか、ご指示ください。</p>	<p>矩計図-2より、風除室-1、ポーチ1の底部分に使用します。 厚さはt25となります。 工事数量総括表の記載に誤りがあるため、修正します。</p>
4	<p>基礎・ピット伏図の工区分け3通りの柱・フーチングは1工区の範囲でよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。 S103図の工区分けラインを正としてください。 工区分けラインに誤りがあったため、基礎・ピット伏図を修正しました。</p>
5		
6		