


【参考例】判定区分

(防雪柵)

支柱	支柱本体	腐食	 <p>支柱上部の軽微な腐食</p>	 <p>点錆程度の軽微な腐食 ※黒板は不要</p>	 <p>膨張を伴わない局所的な表面腐食</p>	
		変形・欠損	 <p>小規模な支柱の変形</p>			
	支柱基部	腐食	 <p>ベースプレートの点錆と汚れが混在した軽微な腐食</p>			
		変形・欠損	 <p>リブの局所的な変形</p>	 <p>リブの局所的な変形</p>		
防雪板	防雪板	腐食	 <p>表面的な軽微な腐食</p>	 <p>点錆と汚れが混在した軽微な状況 ※黒板は不要</p>	 <p>局所的な表面腐食</p>	

防雪板	防雪板	変形・欠損	 <p>局所的な軽微な変形</p>	 <p>局所的な変形</p>	
防雪板	防雪板取付部	腐食	 <p>表面上の局所的な腐食</p>	 <p>表面上の局所的な腐食</p>	 <p>点錆程度の軽微な腐食 ※黒板は不要</p>
基礎	基礎コンクリート部	変形・欠損	 <p>局所的な軽微な変形</p>	 <p>表面の軽微な剥離</p>	 <p>軽微な剥離 ※黒板は不要</p>

支柱	支柱本体	変形・欠損	 <p>倒壊のおそれの無い局所的な変形</p>	 <p>倒壊のおそれの無い局所的な変形</p>
	支柱基部	腐食	 <p>ベースプレートおよびリブの全体的な表面腐食</p>	 <p>リブの膨張を伴わない局所的な表面腐食</p>
横材	横材本体	変形・欠損	 <p>横材の全体的な変形</p>	
	横材取付部	変形・欠損	 <p>局所的な変形</p>	
防雪板	防雪板	腐食	 <p>膨張を伴わない全体的な表面腐食</p>	 <p>膨張を伴わない全体的な表面腐食</p>

防雪板	変形・欠損	 <p>全体的な変形</p>		
	ゆるみ・脱落	 <p>取付ボルトのゆるみ</p>		
	腐食	 <p>ボルトの膨張を伴わない全体的な表面腐食</p>	 <p>ボルトの膨張を伴わない局所的な表面腐食</p>	 <p>ボルトの膨張を伴わない局所的な表面腐食</p>
	変形・欠損	 <p>取付部の局所的な変形</p>		
基礎	基礎コンクリート部	ひびわれ	 <p>倒壊のおそれが認められない局所的なひびわれ</p>	

基礎	基礎 コンクリート部	うき・剥離	 <p>倒壊のおそれが認められない局所的な剥離</p>	 <p>倒壊のおそれが認められない局所的な剥離</p>
	アンカー ボルト・ナット	変形・欠損	 <p>局所的な変形</p>	

支柱	支柱本体	き裂	 <p>支柱本体の局所的なき裂</p>	
		破断	 <p>支柱本体の局所的な破断</p>	
		腐食	 <p>板厚減少を伴う腐食</p>	
		変形・欠損	 <p>支柱控えの変形</p>	 <p>支柱本体の変形</p>
		腐食	 <p>ベースプレートの板厚減少を伴う腐食</p>	

<p>横材</p>	<p>横材取付部</p>	<p>腐食</p>  <p>横材取付ボルトの板厚減少を伴う腐食</p>
<p>防雪板</p>	<p>破断</p>	 <p>防雪板の局所的な破断</p>
	<p>防雪板</p> <p>腐食</p>	 <p>板厚の減少を伴う腐食</p> <p>板厚の減少を伴う腐食</p>
	<p>変形・欠損</p>	 <p>複数の防雪板の変形 機能に支障が生じる可能性あり</p>
	<p>防雪板取付部</p> <p>ゆるみ・脱落</p>	 <p>取付ボルトの脱落</p> <p>取付ボルトの脱落</p>

基礎	アンカーボルト・ナット	腐食	 <p>アンカーボルトの肉厚減少を伴う腐食</p>
		変形・欠損	 <p>アンカーボルトの複数箇所における変形</p>

支柱	支柱本体	き裂	 <p>支柱のき裂 倒壊のおそれ有り</p>		
		破断	 <p>支柱の破断 倒壊のおそれ有り</p>	 <p>支柱控えの破断 倒壊のおそれ有り</p>	 <p>支柱の破断 倒壊のおそれ有り</p>
		腐食	 <p>孔食を伴う腐食 倒壊のおそれ有り</p>		
		変形・欠損	 <p>支柱全体の変形 倒壊のおそれ有り</p>		
支柱	支柱基部	き裂	 <p>支柱基部の溶接部のき裂 倒壊のおそれ有り</p>		

<p>横材</p>	<p>横材取付部</p>	<p>ゆるみ・脱落</p>	 <p>取付ボルト脱落による横材の脱落 機能に支障が生じる可能性および 落下の危険性あり</p>
<p>防雪板</p>	<p>防雪板</p>	<p>ゆるみ・脱落</p>	 <p>防雪板の脱落 施設の機能を有していない</p>
		<p>破断</p>	 <p>防雪板の破断 落下のおそれ有り</p>
		<p>腐食</p>	 <p>板厚の減少、孔食を伴う腐食</p>
		<p>変形・欠損</p>	 <p>防雪板の著しい変形 施設の機能を有していない</p>

<p>防雪板</p>	<p>防雪板取付部</p>	<p>破断</p>  <p>2019/11/04</p> <p>接続部の破断 落下のおそれ有り</p>
<p>基礎</p>	<p>基礎コンクリート部</p>	<p>うき・剥離</p>  <p>2019/10/17</p> <p>アンカーボルトに達する剥離 倒壊のおそれ有り</p>
	<p>その他</p>	 <p>基礎コンクリートの変形(倒れ) 倒壊のおそれ有り</p>  <p>基礎コンクリートの変位(倒れ) 倒壊のおそれ有り</p>
<p>アンカーボルト・ナット</p>	<p>破断</p>	 <p>アンカーボルトの破断 倒壊のおそれ有り</p>  <p>アンカーボルトの破断 倒壊のおそれ有り</p>  <p>アンカーボルトの破断 倒壊のおそれ有り</p>