質 疑 回答書

工事番号:30002 工事名:北海道旭川商業高等学校長寿命化電気設備工事入札日:令和7年11月18日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	工事数量総括表にはPCB検査費が記載されておりません。そのため、既設の変圧器にはPCBは含まれていない。という解釈で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	屋外工事として引込線工事や屋外灯の更新等がありますが高所作業車を使用する費用が工事数量総括表には記載がありません。設計変更に て計上していただけますでしょうか。	現場状況等により、高所作業車が必要と認められる場合については変更協議を行います。
3	特記仕様書 II 各工事10.工事に係る留意事項及び施工条件に石綿含有建材の有無について、事前調査を実施し、調査結果を工事監督員に報告と記載がありますが、工事数量総括表には「石綿含有建材の事前調査費」が明記されておりません。設計図書等の書面調査及び現地での目視調査を実施の場合は設計変更の対象となりますでしょうか。	石綿含有建材の事前調査費についてですが、書面調査及び目視による 調査については、設計変更の対象となりません。
4		
5		