

# 令和元年度(2019年度) エンシカが関係する列車支障発生状況


参考資料4

## 1 当該年度の支障発生状況

全道発生件数： 2575 件 (対前年度 175 件の減)

地域別発生件数：	東 部	963 件	(対前年増減 -42 件)	全体比 37.4 %
	西 部	1309 件	(対前年増減 -132 件)	全体比 50.8 %
	南 部	303 件	(対前年増減 -1 件)	全体比 11.8 %

路線別発生件数：	宗谷本線(西部)	505 件	(対前年増減 15 件)	全体比 19.6 %
	花咲線(東部)	337 件	(対前年増減 -67 件)	全体比 13.1 %
	函館本線(南部)	276 件	(対前年増減 8 件)	全体比 10.7 %




## 1 地域別・路線別の支障発生件数 1の推移

(北海道旅客鉄道株式会社及び道南いさりび鉄道株式会社提供データ 道総研環境科学研究所センターまとめ)

地域	路線名	H5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1
東部	花咲線	86	99	142	138	202	200	174	177	163	179	156	286	278	329	335	362	438	456	466	599	622	530	492	427	353	404	337
	釧網本線	49	42	88	73	95	134	117	128	141	122	150	164	149	187	157	245	342	235	231	335	267	283	286	252	200	224	242
	根室本線(新狩勝～釧路)	49	45	66	66	98	132	92	62	69	62	97	80	112	135	129	168	157	158	251	242	201	195	191	160	195	235	209
	石北本線(奥白滝～網走)	20	19	46	42	32	54	24	34	55	50	82	97	101	79	91	122	168	145	208	258	106	186	250	153	129	142	175
	計	204	205	342	319	427	520	407	401	428	413	485	627	640	730	712	897	1,105	994	1,156	1,434	1,196	1,194	1,219	992	877	1,005	963
西部	根室本線(滝川～新狩勝)	13	10	23	29	24	40	30	54	49	43	50	56	81	109	124	114	148	128	161	155	99	107	176	110	132	123	119
	札沼線	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	3	2	3	2	4	4	5	10	2	9	4	10	6	4	5
	室蘭本線(小幌～室蘭)	3	2	8	8	16	8	13	8	11	34	32	28	47	49	68	110	132	136	217	196	207	195	207	234	275	280	260
	宗谷本線	15	21	35	42	51	59	55	68	85	92	130	127	205	185	224	216	321	296	436	389	396	405	515	528	519	490	505
	石勝線	15	23	30	20	38	46	34	64	37	48	62	77	130	122	113	151	203	193	228	201	162	137	132	83	148	233	133
	石北本線(新旭川～奥白滝)	26	16	35	35	28	53	33	33	39	37	35	42	50	42	31	45	51	62	72	69	37	50	56	67	72	79	67
	千歳線	1	2	9	5	6	6	7	8	9	19	9	12	29	30	36	47	38	60	54	63	71	77	100	116	139	132	125
	日高本線	1	7	7	11	13	20	16	29	30	45	54	61	67	62	81	110	103	93	148	141	140	113	42	47	47	28	39
	函館本線(ほしみ～旭川)	3	2	1	2	10	7	2	4	3	10	8	7	11	13	22	18	23	22	33	49	36	22	25	48	36	36	27
	富良野線	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	1	2	2	5	2	2	2	2	4	1	5	4
留萌本線	2	1	2	0	2	3	1	6	7	3	2	6	11	14	15	15	20	25	36	32	46	40	39	32	25	32	24	
計	80	85	151	153	188	243	192	275	270	331	383	419	634	629	719	829	1,045	1,021	1,395	1,307	1,198	1,157	1,300	1,276	1,404	1,441	1,309	
南部	海峽線	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	江差線/道南いさりび鉄道	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	7	3	8	5	4	4	5	2	13	5	17	22	18
	室蘭本線(長万部～小幌)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	3	4	3	4	5	14	9
	函館本線(函館～ほしみ)	1	0	0	1	0	0	1	2	3	1	9	4	26	22	37	55	46	55	63	113	133	136	189	168	275	268	276
計	1	0	0	2	0	1	1	2	3	1	12	4	29	23	44	58	56	60	68	117	142	142	205	177	297	304	303	
発生場所不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	285	290	493	474	615	764	600	678	701	746	880	1,052	1,303	1,398	1,476	1,784	2,207	2,075	2,619	2,658	2,536	2,493	2,724	2,445	2,578	2,750	2,575	

1 支障件数とは、線路内に立ち上ったエンシカによって列車の運行に支障をきたした件数(衝突件数以外、線路内でエンシカを発見したことにより列車が停止した件数も含む)  
2 江差線は平成28年3月26日から道南いさりび鉄道

## エンシカが関係する列車支障件数の推移 (地域別)



## エンシカが関係する列車支障件数の推移 (主な路線別)

