

(別紙)

## 業 務 の 内 容

### 保守点検業務

次の建物に係る総合点検及び機器点検を、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件（昭和50年10月16日消防庁告示第14号）」に基づき実施すること。

なお、点検時期については年2回、次の時期に行うものとする。

（総合点検及び機器点検：令和5年6月～8月、機器点検：令和5年12月～令和5年2月）

- 1 ひまわり第1AP（虻田郡倶知安町北6条西5丁目1－1：RC造、3階建、1棟8戸）
- 2 ひまわり第2AP（虻田郡倶知安町北6条西5丁目1－1：RC造、3階建、1棟8戸）
- 3 ひまわり第3AP（虻田郡倶知安町北6条西5丁目1－1：RC造、3階建、1棟8戸）
- 4 ひまわり第4AP（虻田郡倶知安町北6条西5丁目1－1：RC造、3階建、1棟8戸）
- 5 ひまわり第5AP（虻田郡倶知安町北6条西5丁目1－1：RC造、3階建、1棟8戸）
- 6 H11南公宅団地1（虻田郡倶知安町南3条東2丁目1番：RC造、3階建、1棟12戸）
- 7 H12南公宅団地2（虻田郡倶知安町南3条東2丁目1番：RC造、3階建、1棟12戸）
- 8 南4条第1AP（虻田郡倶知安町南4条西1丁目25－1：RC造、3階建、1棟12戸）
- 9 南4条第2AP（虻田郡倶知安町南4条西1丁目25－1：RC造、3階建、1棟12戸）
- 10 H13北1条AP（虻田郡倶知安町北1条東2丁目3番地：RC造、3階建、1棟18戸）
- 11 H14北4条AP（虻田郡倶知安町北4条東6丁目13－2：RC造、2階建、1棟4戸）
- 12 六郷公宅（虻田郡倶知安町北4条東8丁目18－8：RC造、3階建、1棟18戸）
- 13 双峰寮（虻田郡倶知安町北3条東7丁目1番地：RC造、3階建、1棟30戸）
- 14 秀峰寮（虻田郡倶知安町北3条東7丁目1番地：CB造、2階建、1棟30戸）
- 15 H9共済C－1（余市郡余市町黒川町15丁目9－3：CB造、2階建、1棟8戸）
- 16 H9共済C－2（余市郡余市町黒川町15丁目10－1：CB造、2階建、1棟4戸）
- 17 共済浜中AP（余市郡余市町浜中町178番地：RC造、4階建、1棟16戸）
- 18 H9共A101-202号公宅（余市郡余市町黒川町1109－3：CB造、2階建、1棟4戸）
- 19 H9共B101-202号公宅（余市郡余市町黒川町1109－3：CB造、2階建、1棟4戸）
- 20 63共101-202号公宅（余市郡余市町黒川町1109－3：CB造、2階建、1棟4戸）
- 21 共第5AP（余市郡余市町沢町5丁目30－1：RC造、4階建、1棟24戸）
- 22 H9共済（小樽市奥沢4丁目14－21：RC造、2階建、1棟8戸）
- 23 60共第1AP（岩内郡共和町宮丘185番地7：CB造、2階建、1棟8戸）
- 24 60共第2AP（岩内郡共和町宮丘185番地7：CB造、2階建、1棟8戸）
- 25 PC-00-2 共済第2（虻田郡真狩村字真狩113番地48：CB造、2階建、1棟4戸）