

屋外広告物の安全対策について

1 看板落下事故の概要

- (1) 平成 29 年 4 月 10 日、帯広市で地上広告物（高さ 7m、幅 2m、奥行 2m）が、高さ 10m の支柱から落下した。（けが人なし）
 - ・昭和 48 年設置 約 44 年経過
- (2) 平成 29 年 4 月 13 日、帯広市でビルの外側に取り付けられていた看板の側面の板の一部（長さ 2m、幅 0.5m）がはがれ落ちた。（けが人なし）
- (3) 平成 29 年 4 月 13 日、函館市で店舗入り口上の壁面広告物の一部（横 2m、縦 0.7m）がはがれ落ち、歩行者が軽いけがを負った。

2 事故後の北海道の対応

(1) 安全点検実施の要請

広告主や屋外広告業者に対し、改めて点検を実施し、倒壊、落下等のおそれのあるものについては、速やかに撤去、改修等の適切な対応がなされるよう要請する通知を发出。

(2) 官民連携屋外広告物安全対策パトロールの緊急実施

道と（一社）北海道屋外広告業団体連合会で、屋外広告物クリーン強調月間（9月）に実施していたパトロールを、4月26日～5月末までに全（総合）振興局で実施。

(3) 屋外広告物の状況報告

設置後 10 年以上経過し、かつ継続許可申請時に実施している点検から 1 年以上経過している屋外広告物の現在の状況について、広告主等から報告を求めた。

○ 次に該当する広告物の有無

- ① はく離、割れ及び腐食の進行等が進んでおり、落下、飛散及び倒壊のおそれのある広告物
- ② はく離、劣化、割れ及び変形等があり、修理が必要と思われる広告物
- ③ 塗膜の膨れや錆による垂れ等があり、内部に錆の進行が予想される広告物

3 今後の取組

屋外広告物の適切な安全管理が推進されるよう、屋外広告物の点検内容、点検結果報告書等の見直しについて検討を行う。

屋外広告物点検結果報告書

年 月 日

北海道知事 様
 (総合振興局長 (振興局長) 様)

出願者 住所
 氏名 ㊟
 (電話 番)
 [法人にあっては、主たる事務所の所在地、商号又は名称及び代表者の氏名]


管理者 住所
 氏名 ㊟
 (電話 番)
 [法人にあっては、主たる事務所の所在地、商号又は名称及び代表者の氏名]

次の点検結果は、事実に相違ありません。

点検年月日	年 月 日		
屋外広告物の概況			
表示又は設置の場所			
表示内容			
設置年月日	年 月 日 (経過年数 年 月)		
点 検 結 果			
点 検 部 位	異常	異常の内容	改善の概略
表 示 面	有・無		
基 礎	有・無		
接合部	基 礎	有・無	
	建築物と支柱	有・無	
	広告板と支柱及び主要構造部	有・無	
広告板	下 地 材	有・無	
	枠 組 み	有・無	
その他		有・無	
		有・無	
		有・無	

注 屋外広告物継続許可申請書に添付すること。

屋外広告物設置状況写真貼付用紙



- ・すべての許可物件について、申請前 30 日以内に撮影したカラー写真を貼付してください。
- ・①全体の状態、②表示面（複数の表示面を有する場合はそれぞれの面）、③接合部・基礎の状態、が把握できる写真を貼付してください。
- ・この用紙に収まらない場合は、この用紙をコピーして使用してください。
- ・2 部提出してください。（1 部コピー可）