

# 平成27年度 エゾシカが関係するJR列車支障発生状況


## 1 当該年度の支障発生状況

○全道発生件数: 2,724 件 (前年度比 231 件)

○地域別発生件数:	東 部	1,219 件	(前年度比 25 件)	・全体比 44.7 %
	西 部	1,300 件	(前年度比 143 件)	・全体比 47.7 %
	南 部	205 件	(前年度比 63 件)	・全体比 7.5 %

○路線別発生件数:	① 宗谷本線(西部)	515 件	(前年度比 110 件)	・全体比 18.9 %
	② 花咲線(東部)	492 件	(前年度比 -38 件)	・全体比 18.1 %
	③ 釧網本線(東部)	286 件	(前年度比 3 件)	・全体比 10.5 %




## 2 地域別・路線別の支障発生件数の推移

(JR北海道提供データ・道総研環境科学研究センターまとめ)

地域	路線名	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
東部	花咲線	86	99	142	138	202	200	174	177	163	179	156	286	278	329	335	362	438	456	466	599	622	530	492
	釧網本線	49	42	88	73	95	134	117	128	141	122	150	164	149	187	157	245	342	235	231	335	267	283	286
	根室本線(新狩勝～釧路)	49	45	66	66	98	132	92	62	69	62	97	80	112	135	129	168	157	158	251	242	201	195	191
	石北本線(奥白滝～網走)	20	19	46	42	32	54	24	34	55	50	82	97	101	79	91	122	168	145	208	258	106	186	250
	計	204	205	342	319	427	520	407	401	428	413	485	627	640	730	712	897	1,105	994	1,156	1,434	1,196	1,194	1,219
西部	根室本線(滝川～新狩勝)	13	10	23	29	24	40	30	54	49	43	50	56	81	109	124	114	148	128	161	155	99	107	176
	札沼線	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	3	2	3	2	4	4	5	10	2	9	4
	室蘭本線(小幌～岩見沢)	3	2	8	8	16	8	13	8	11	34	32	28	47	49	68	110	132	136	217	196	207	195	207
	宗谷本線	15	21	35	42	51	59	55	68	85	92	130	127	205	185	224	216	321	296	436	389	396	405	515
	石勝線	15	23	30	20	38	46	34	64	37	48	62	77	130	122	113	151	203	193	228	201	162	137	132
	石北本線(新旭川～奥白滝)	26	16	35	35	28	53	33	33	39	37	35	42	50	42	31	45	51	62	72	69	37	50	56
	千歳線	1	2	9	5	6	6	7	8	9	19	9	12	29	30	36	47	38	60	54	63	71	77	100
	日高本線	1	7	7	11	13	20	16	29	30	45	54	61	67	62	81	110	103	93	148	141	140	113	42
	函館本線(ほしみ～旭川)	3	2	1	2	10	7	2	4	3	10	8	7	11	13	22	18	23	22	33	49	36	22	25
	富良野線	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	2	1	2	2	2	5	2	2	2
留萌本線	2	1	2	0	2	3	1	6	7	3	2	6	11	14	15	15	20	25	36	32	46	40	39	
計	80	85	151	153	188	243	192	275	270	331	383	419	634	629	719	829	1,045	1,021	1,395	1,307	1,198	1,157	1,300	
南部	海峽線	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	江差線	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	7	3	8	5	4	4	5	2	13
	室蘭本線(長万部～小幌)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	3	4	3
	函館本線(函館～ほしみ)	1	0	0	1	0	0	1	2	3	1	9	4	26	22	37	55	46	55	63	113	133	136	189
	計	1	0	0	2	0	1	1	2	3	1	12	4	29	23	44	58	56	60	68	117	142	142	205
発生場所不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
合計	285	290	493	474	615	764	600	678	701	746	880	1,052	1,303	1,388	1,476	1,784	2,207	2,075	2,619	2,858	2,536	2,493	2,724	

※「支障件数」は、線路内に立ち入ったエゾシカによって列車の運行に支障をきたした件数(衝突件数以外、線路内でエゾシカを発見したことにより列車が停止した件数も含む)

### エゾシカが関係するJR列車支障件数の推移 (地域別)



### エゾシカが関係するJR列車支障件数の推移 (主な路線別)

