

図1 エゾサンショウウオ確認位置と土捨場1との位置関係



図2 エゾサンショウウオが確認されたため池周辺の写真




図1 オオアオイトトンボ確認位置



図2 オオアイトトンボ確認位置の環境写真




図1 砂防ダムの位置



図2 ふとん籠写真




図 1 級保安林と既存道路の重ね合わせ




図1 希少猛禽類調査地点における視野範囲（全地点重ね合わせ）




図2 渡り鳥調査地点における視野範囲（全地点重ね合わせ）