

北海道における吹付けアスベスト等(レベル1)使用確認調査結果

〈アスベスト問題対策連絡会議調べ〉

(令和6年(2024年)3月31日現在)

区分	対象施設 (うち報告数) (a)	吹付けアスベスト等(レベル1)の使用確認施設の状況						
		確認施設数 計 (b)=(c)+(d)	H17(2005) ～ R5(2023) 除去済 施設数 計 (c)	令和6年(2024年)3月31日現在使用施設 使用施設数 計 (d)=(e)+(f)	評価A又はB		評価C (f)	
					措置計画			
					R6実施 (予定) (e)	計画中 (g)		
道有施設 <small>〔※独立行政法人に移行した 旧道有施設を含む〕</small>	4,019 (4,019)	101	73 (0)	28	0	0	0	28 (9)
市町村有施設	13,749 (13,749)	621	365 (9)	256	5	0	5	251 (138)
教育施設	18,792 (18,792)	550	232 (6)	318	0	0	0	318 (149)
病院・社会福祉施設	5,668 (5,668)	145	87 (3)	58	4	0	4	54 (26)
民間建築物	19,324 (18,175)	1,098	406 (10)	692	115	0	115	577 (173)
合計	61,552 (60,403)	2,515	1,163 (28)	1,352	124	0	124	1,228 (495)

- ① 確認施設は、令和6年(2024年)3月31日現在で吹付けアスベスト等(レベル1)の使用又は除去が確認された施設数
- ② (c)欄下段の()は、令和5年度(2023年度)中に吹付けアスベスト等(レベル1)が除去された施設数
- ③ (f)欄下段の()は、評価Cのうち封じ込め又は囲い込みの措置がとられた施設数
- ④ (g)欄は、措置内容を検討中又は令和6年度(2024年度)以降に措置を予定している施設数
- ⑤ 措置とは、「除去」、「封じ込め」又は「囲い込み」の措置(工事)をいい、「除去」の場合は(c)欄に計上
「封じ込め」・「囲い込み」の場合は(f)欄に計上
- ⑥ 調査対象は、平成8年(1996年)以前に竣工した建築物
ただし、民間建築物については昭和31年(1956年)から平成元年(1989年)までに施工された概ね500㎡以上の建築物
を対象
- ⑦ 確認された吹付け材等の状態の評価(A・B・C)の区分は次のとおり
A：吹付け材全面にわたって表面が荒れ、剥離した形跡がある。又は、囲い込み材が全体に損傷している
B：吹付け材の表面が部分的に荒れ、剥離した形跡がある。又は、囲い込み材が部分的に損傷している
C：吹付け材の表面が安定しており、劣化も進んでいない。又は、囲い込み材に全く損傷が見られない

吹付けアスベスト等(レベル1)使用道有施設一覧

＜アスベスト問題対策連絡会議調べ＞

- 道が管理する平成8年度(1996年度)以前に竣工(改修を含む。)した建築物のうち、吹付けアスベスト等(レベル1)を使用している施設を掲載しています
- すべての施設において、アスベストが飛散するおそれのない安全な状態を確保しています
- 施設管理者は、定期的にアスベスト使用箇所の点検や室内環境測定を実施し、適切に維持・管理しています
 - ※1 「吹付けアスベスト等」とは、吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石(パーミキュライト)、パーライト吹き付け、発泡けい酸ソーダ吹き付け、折板裏打ち石綿断熱材で、含有するアスベストの重量が0.1%を超えるものです(レベル1建材)
 - ※2 「飛散のおそれなし」とは、吹付け材の表面が安定しており、劣化も進んでいない。又は、囲い込み材に全く損傷が見られない状態です(ABCによる評価のCに該当)

(吹付けアスベスト等(レベル1)使用道有施設)

(令和6年(2024年)3月31日現在)

所管部局名	No.	施設名称	施設所在地	建築年月	使用箇所(部位)	対応状況等
総務部	1	旧北海道本庁舎	札幌市中央区北3条西6丁目	M44.1	八角塔(上部)、機械室(天井)	飛散のおそれなし(機械室は封じ込め措置済)
	2	北海道本庁舎	札幌市中央区北3条西6丁目	S43.4	12F集中監視室(天井)、1・2F間外壁	飛散のおそれなし
	3	知事公邸	札幌市中央区北1条西16丁目	S55.12	機械室(天井)	飛散のおそれなし(使用停止中)
	4	副知事公邸	札幌市中央区北1条西16丁目	S55.12	機械室(天井)	飛散のおそれなし(使用停止中)
	5	道庁別館	札幌市中央区北3条西7丁目	S54.12	地下2F電気室・蓄電気室・自家発電機室(天井)、地下1F会議室(天井裏)、1～12F(天井裏の梁)	飛散のおそれなし
	6	旧自治政策研修センター	江別市文京台700番地	S43.12	1F車庫(天井)	飛散のおそれなし(囲込み措置済)
留萌振興局	7	小平ダム管理公宅(東雲町)	留萌市東雲町1丁目57番地	S59.12	公宅(壁)	飛散のおそれなし
十勝総合振興局	8	十勝合同庁舎	帯広市東3条南3丁目	S57.11	正面玄関風除室・保健福祉事務所玄関風除室(天井)	飛散のおそれなし(囲込み措置済)
根室振興局	9	根室振興局庁舎	根室市常盤町3丁目28番地	S36.12 S45.12	1～2F事務室等(天井) 3F階段(天井)・4F(塔屋)(天井)	飛散のおそれなし(囲込み措置済)
	10	根室家畜保健衛生所BSE検査室	中標津町旭ヶ丘9番地4	S55.11 S54.4	2階空調室(天井・壁) 保冷库・枝肉解体処理室(天井裏)	飛散のおそれなし(空調室、枝肉解体処理室は閉鎖。保冷库は囲込み措置済。)
企業局	11	鷹泊発電管理事務所	深川市鷹泊2404番地	S55.1	1F搬入口・2F配電盤室(天井)	飛散のおそれなし
	12	苫一工水管理事務所	苫小牧市あけぼの町5-1-1	S47.10	旧予備電源室(現書庫)(天井)	飛散のおそれなし(封込め措置済)

(吹付けアスベスト等(レベル1)使用道有施設)

所管部局名	No.	施設名称	施設所在地	建築年月	使用箇所(部位)	対応状況等
教育庁	13	札幌工業高校	札幌市北区北20条西13丁目	S51.12	廊下(天井)	飛散のおそれなし(囲込み措置済)
	14	石狩南高校	石狩市花川南8条5丁目	S58.3	武道場(壁内部の柱、梁)	飛散のおそれなし
	15	鷹栖高校	鷹栖町南1条1丁目2	S54.11	生徒玄関・事務室・校長室等(天井裏、壁内部の柱、梁)	飛散のおそれなし
	16	道立青少年活動支援施設イバル砂川	砂川市北光495番地25	S50.10	研修室(屋根裏の梁)	飛散のおそれなし(封じ込め措置済)
	17	道立青少年活動支援施設イバル厚岸	厚岸町愛冠6	H5.3	大研修室物品庫(天井裏)	飛散のおそれなし
	18	道立教育研究所技術研修棟	江別市文京台東町42	S44.12	技術研修棟(天井裏)、機械室(天井、壁)	飛散のおそれなし(機械室は囲込み措置済)
	19	上川高校	上川町東町148	S61.12	階段室	飛散のおそれなし
	20	札幌厚別高校	札幌市厚別区厚別町山本750-15	S58.03	体育館	飛散のおそれなし
警察本部	21	興津自宅興津2の12KG公宅	釧路市興津2丁目92番地2	S50.3	玄関ホール・居間・和室(6帖、4.5帖)・洋室(天井)	飛散のおそれなし

(別表) 地方独立行政法人に移行した旧道有施設

所管部局名	No.	施設名称	施設所在地	建築年月	使用箇所(部位)	対応状況等
北海道公立大学法人 札幌医科大学	1	札幌医科大学 附属病院	札幌市中央区南1条西16丁目	S58	外来棟階段裏(天井)、地下1F外階段裏(壁)	飛散のおそれなし(囲込み措置済)
	2	札幌医科大学 臨床教育研究棟	札幌市中央区南1条西16丁目	S61	地下階階段裏(天井)、13F機械室・電気室(梁、柱、天井)、4F物品庫(天井)	飛散のおそれなし(地下階階段裏は囲込み措置済、物品庫は封じ込め措置済)
	3	札幌医科大学 第1看護師宿舎	札幌市中央区南4条西16丁目	S35	浴室(天井裏)	飛散のおそれなし(囲込み措置済)
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構	4	工業試験場	札幌市北区北18条西11丁目	S52.11	研究棟1~4F・試験棟1~2F・渡り廊下(天井)	飛散のおそれなし(渡り廊下は囲込み措置済)
	5	道南農業試験場 庁舎	北斗市本町680番地	S36.10	1~2F廊下・一部実験室(天井)	飛散のおそれなし(囲込み措置済)
	6	エネルギー・環境・地質研究所 南館	札幌市北区北19条西12丁目	S53.11	3F機械室(壁)	飛散のおそれなし(一部除去)
	7	食品加工研究センター	江別市文教台美鳥町58番地4	H2	エントランス	飛散のおそれなし

吹付けアスベスト等(レベル1)使用道有施設一覧【除去済施設】

〈アスベスト問題対策連絡会議調べ〉

○ 道が管理する平成8年度(1996年度)以前に竣工(改修を含む。)した建築物のうち、使用していた吹付けアスベスト等(レベル1)を除去又は除去後に解体した施設を掲載しています
 なお、吹付けアスベスト等使用状況調査を開始した平成17年7月より以前に除去・解体した施設は含まれておりません
 ※ 「吹付けアスベスト等」とは、吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石(パーミキュライト)、パーライト吹き付け、発泡けい酸ソーダ吹き付け、折板裏打ち石綿断熱材で、含有するアスベストの重量が0.1%を超えるものです(レベル1建材)

(吹付けアスベスト等(レベル1)使用道有施設【除去済施設】)

(令和6年(2024年)3月31日現在)

所管部局名	No.	施設名称	施設所在地	建築年月	使用箇所(部位)	対応状況等
総務部	1	議長公邸	札幌市中央区南16条西4丁目	S53.10	機械室(天井、壁)	H19年(2007年)11月除去・解体
	2	消防学校(訓練塔)	江別市中央町16-1	S61.3	燃焼実験室(扉)	H18年(2006年)6月除去
	3	旧48公共第8職員AP公宅	札幌市中央区南7条西25丁目43-1	S49.6	1~3F(天井)	H22年(2010年)12月除去・解体
	4	旧八軒第3団地第2AP公宅	札幌市西区八軒5条東5丁目757-12	S49.6	1~2F(天井)	H23年(2011年)1月除去・解体
環境生活部	5	北海道博物館(旧北海道開拓記念館) ※H27.4名称変更	札幌市厚別区厚別町小野幌53-2	S45.9	特別展示室・ホール(レストラン前、事務室前)・トイレ通路(レストラン)・ホール(1F)・講堂・指定管理者事務室前・階段・作業コナ(写場)・資料カード室・大型収蔵庫(物入等含)・塔屋(天井)・常設展示場(階段裏、1F吹抜廻り)	H18年(2006年)3月、H26年(2014年)3月除去
保健福祉部	6	旭川肢体不自由児総合療育センター	旭川市春光台2条1丁目	S55.3	発電機室(壁)、物品庫・水槽室(天井・壁)、荷物用EV機械室(天井)	H18年(2006年)4月除去、R4年7月解体
	7	衛生研究所	札幌市北区北19条西12丁目	S46.11 S55.12	塔屋書庫・渡り廊下B・連絡通路・塔屋階段室・車庫(天井)、1F機械室・物品庫・旧熱交換室・2~3F機械室・塔屋機械室・2F塔屋(天井、壁) 渡り廊下C連絡通路(天井)	H18年(2006年)8月除去
農政部	8	北海道立産業共進会場	札幌市豊平区月寒東3条11丁目	S47.3	ホール(天井)、玄関ホーチ・湯沸室・厨房・シャワーブース・放送室・2Fバルコニー(天井裏)	H30年(2018年)1月除去・H30年(2018年)10月解体
水産林務部	9	栽培漁業総合センター 実験棟	鹿部町本別539-112	S47.1	魚類部第1執務室・魚類部第2執務室・流し・通路・物品庫・ドラフトチャンバー・第1~2実験室・天秤室・薬品庫・図書室・小培養室3室・原種保存室・第2~4培養室(天井)	H18年(2006年)11月除去
出納局	10	旧胆振支庁庁舎	室蘭市幸町9番11号	S34.12	本館4F(天井裏)	H24年(2012年)3月除去・解体
				S30.12	別館1F玄関・廊下等(天井裏)	H22年(2010年)9月除去・解体
空知総合振興局	11	空知総合振興局庁舎	岩見沢市8条西5丁目	S46.10	1F道民ホール・エントランスホール・多目的研修室・待合室・1~5Fエレベーターホール・PH階段室(天井)、1~4F(西側・東側)空調機械室・5F空調機械室(天井・壁)	H18年(2006年)8月除去
					正面玄関風除室(天井)	H22年(2010年)2月除去
	12	真駒内競技場	札幌市南区真駒内公園1-1	S45.12	屋外競技場：大倉庫(天井) 屋内競技場：地下1F観客席下部・風除室・放送室・通路・1F風除室・2F観客席下部・1~3F通路(天井)、地下1F車庫(天井裏)、地下1F空調機械室(壁、天井)・3F機械室・高架水槽室(壁)	H23年(2011年)2月除去
	13	こどもの国ビラミッド	砂川市北光496	S63.10	天井裏	H26年(2014年)3月除去
	14	札幌建設管理部石狩湾公共下水道処理棟	石狩市新港中央3丁目	S58.11	2Fフロア他2室・1F塩素減菌室他3室(天井、壁)	H25年(2013年)3月除去
15	札幌建設管理部石狩湾浄化センター	石狩市新港中央3丁目	S58.11	ファンルームC(壁)	R5年(2023年)3月除去	

所管部局名	No.	施設名称	施設所在地	建築年月	使用箇所(部位)	対応状況等
日高振興局	16	日高合同庁舎	浦河町栄丘東通56号	S62.12	5F水槽室・排煙機械室・ﾀﾞｲｱﾘﾝｸﾞ(天井)	H18年(2006年)6月除去
檜山振興局	17	檜山合同庁舎	江差町陣屋町336番地3	S40.9	本館4F空調機械室(天井、壁)	H18年(2006年)6月除去
上川総合振興局	18	旭川建設管理部事業課(旧旭川土木現業所事業課)庁舎	旭川市東3条5丁目	S54.9	1F 焼却室(天井)	H18年(2006年)4月除去
	19	上川北部森づくりセンター	美深町東2条南4丁目	S60.9	ｶﾞﾗｽｲﾝﾌﾞｰﾝ(天井、壁)	H18年(2006年)6月除去
留萌振興局	20	小平ダム管理公宅(宮園町)	留萌市宮園町3丁目38番地51	S55.9	公宅(壁)	R4年(2023年)3月除去・解体
オホーツク総合振興局	21	オホーツク合同庁舎	網走市北7条西3丁目	S54.9	ｶﾞﾗｽｲﾝﾌﾞｰﾝ(天井)	H22年(2010年)8月除去
	22	網走建設管理部紋別出張所連絡車庫及び詰所	紋別市新生39-42	S60.12	車庫(天井)	H18年(2006年)10月除去
十勝総合振興局	23	十勝川流域下水道十勝川浄化センター第一次砂池棟	帯広市西18条北3丁目13番地	S54.6	ｶﾞﾗｽｲﾝﾌﾞｰﾝ(天井)	H17年(2005年)12月除去
	24	帯広土木現業所事業第一課音更車輛センター車庫	音更町東通14丁目3-2	S57.12	屋根の内側	H18年(2006年)5月除去
	25	帯広土木現業所鹿追出張所重機車庫	鹿追町南町1丁目54	S50.12	屋根の内側	H18年(2006年)6月除去
道立病院局	26	羽幌病院	羽幌町栄町110番地	S50.10	1F発電機室、2F空調機械室、塔屋空調機械室、2・3F配管室(4箇所)	H17年(2005年)10月除去・解体
	27	緑ヶ丘病院	音更町緑ヶ丘1番地	S59.3	管理棟ｶﾞﾗｽｲﾝﾌﾞｰﾝ・発電機室・機械室・エレベーター機械室・3病棟機械室・屋上機械室(天井・壁)、1・4・5病棟機械室・5病棟屋上機械室(壁)	H18年(2006年)11月除去
教育庁	28	旧札幌盲学校	江別市大麻元町154番地1	S49.3	ｶﾞﾗｽｲﾝﾌﾞｰﾝ・電気室・玄関ホール・食堂(天井)	H18年(2006年)9月除去
	29	紋別高校	紋別市南が丘町6丁目3	S62.12	渡廊下(天井裏)	H20年(2008年)9月除去
	30	大樹高校	大樹町緑町1番地	S56.11	ｶﾞﾗｽｲﾝﾌﾞｰﾝ・水槽室(壁)	H19年(2007年)9月除去
	31	札幌月寒高校	札幌市豊平区月寒東1条3丁目	S39.12	機械室・書庫(天井、梁)	H18年(2006年)9月除去
	32	札幌丘珠高校	札幌市東区北丘珠1条2丁目	S51.12	機械室・電気室(天井)	H18年(2006年)9月除去
	33	札幌東陵高校	札幌市東区東苗穂10条1丁目	S54.3	機械室・電気室・水槽室(天井、梁)	H18年(2006年)9月除去
	34	恵庭南高校	恵庭市白樺町4丁目1	S48.3	電気室(壁、柱)	H18年(2006年)9月除去
				S62.3	機械室・第2機械室(天井)	
	35	北広島高校	北広島市共栄305-3	S53.3	ｶﾞﾗｽｲﾝﾌﾞｰﾝ・作法室・水槽室(天井)	H18年(2006年)9月除去
	36	石狩翔陽高校	石狩市花川東128-31	S53.3	ｶﾞﾗｽｲﾝﾌﾞｰﾝ(天井、梁)	H18年(2006年)9月除去
	37	当別高校	当別町春日町84番地4	S57.1	ｶﾞﾗｽｲﾝﾌﾞｰﾝ(壁)	H18年(2006年)1月除去
38	小樽桜陽高校	小樽市長橋3丁目19	S49.3	情報処理室・準備室(天井)	H18年(2006年)3月除去	
39	小児総合保健センター	小樽市銭函1丁目10番1号	S51.7	地下2F機械室A(ｶﾞﾗｽｲﾝﾌﾞｰﾝ・電気室1(トランス)・電気室2(旧発電機)、地下1F旧焼却炉室・電気室・機械室B・機械室C、1F機械室D・オートクレーン室、2F機械室E(天井、壁)	H21年(2009年)11月除去・解体	

40	旧共和高校	共和町前田120-2	S62.12	ホ`イ-室・ゴミ集積所(天井、壁)	H18年(2006年)9月除去
41	三笠高校	三笠市若草町397	S57.12	機械室・焼却炉(天井、壁等)	H18年(2006年)9月除去
42	旧由仁商業高校	由仁町新光50	S58.3	機械室(天井、梁)	H18年(2006年)9月除去
43	旧妹背牛商業高校	妹背牛町妹背牛458番地	S59.1	ホ`イ-室(天井、壁)	H18年(2006年)9月除去、H21年度(2009年度)廃校
44	旭川南高校	旭川市緑が丘東3条3丁目1	S57.11	ホ`イ-機械室・電気室・ゴミ置場(天井、梁)	H18年(2006年)6月除去
45	道立図書館	江別市文京台東町41	S40.10	1~2F事務室・1Fエントランスホール・陳列ホール・2F北方資料閲覧室・3F集会室等(天井、軒天)	H31年(2019年)3月除去
46	旭川北高校	旭川市花咲町3丁目	S52.12	ホ`イ-室・電気室(天井、梁)	H18年(2006年)9月除去
47	旭川工業高校	旭川市緑が丘東4条1丁目1	S57.3	電気室(天井、梁)	H18年(2006年)9月除去
48	旧士別高校	士別市南士別1612番地	S51.11	ホ`イ-室(天井)	H18年(2006年)9月除去、H19年度(2007年度)廃校
49	旭川農業高校	旭川市永山町14丁目153	H2.3	車庫(梁)	H18年(2006年)4月除去
50	利尻高校	利尻町沓形字神居189-1	S61.3	ホ`イ-室・焼却炉室(天井、壁)	H18年(2006年)7月除去
51	雄武高校	雄武町雄武1495番地	S62.12	スタジオ(天井)	H18年(2006年)2月除去
52	苫小牧東高校	苫小牧市清水町2-12-20	S49.12	水槽室(天井、壁)	H18年(2006年)10月除去
53	静内高校	新ひだか町静内ときわ町1丁目1番地	S58.3	作法室(天井)	H18年(2006年)6月除去
54	旧中札内高校	中札内町東4条北1丁目1	S52.6	ホ`イ-室・塔屋(天井・桁)	H18年(2006年)9月除去、H20年度(2008年度)廃校
55	倶知安高校公宅(道10~13)	倶知安町南8条西1丁目3-4	S50	居間・和室(天井)	H18年(2006年)12月除去
56	旧美唄工業高校	美唄市西2条北4丁目1	S45.5	階段・実習室暖房部等(天井)	H27年(2015年)12月除去・解体
57	道立北方民族博物館	網走市潮見309-1	H2.3	収蔵庫1、2(天井の梁)	H18年(2006年)4月除去
58	道立近代美術館	札幌市中央区北1条西17丁目	S52.6	2F 排煙機械室(天井、梁)、エレベーター機械室(壁)	H18年(2006年)4月除去
59	道立帯広美術館	帯広市緑ヶ丘2番地	H3.3	地下 空調機械室・1F ホ`イ-室(天井、壁)、地下 電気室(壁)	H18年(2006年)7月除去
60	旧熊石高校	八雲町熊石鮎川町103番地4	S50.9	屋体ｽﾃｰｼﾞ・ｼﾞｬｰ-室等(天井)	R2年(2020年)3月除去・解体
61	札幌北陵高校	札幌市北区屯田7条8丁目5-1	S49.11	耐火書庫(天井)	R元年(2019年)12月除去
62	千歳北陽高校	千歳市北陽2丁目10	S50.12	空気調整室・高架水槽室(天井、壁)	H18年9月除去
			S52.3	校長室応接室(天井)	
			S52.3	階段下(天井)	R元年(2019年)10月除去

(吹付けアスベスト等(レベル1)使用道有施設【除去済施設】)

所管部局名	No.	施設名称	施設所在地	建築年月	使用箇所(部位)	対応状況等
警察本部	63	真駒内南町公宅青雲寮	札幌市南区真駒内南町5丁目1番地	S47.12	ホﾞイ-室(天井)	H17年度(2005年度)除去
	64	大麻沢町公宅KA大麻寮	江別市大麻沢町26番地	S42.12	厨房・裏口・洗濯室(天井)	H17年(2005年)12月除去
	65	函館方面本部	函館市五稜郭町23-2	S49.3	3F道場等(天井)	H2年(1990年)7月除去
				S48.9	分庁舎1F機械室・電気室(天井・梁)	H17年(2005年)10月除去
	66	釧路方面本部総合庁舎	釧路市黒金町10丁目5-1	S46.3	地下 発発室・1~2Fｸﾞｸﾞｽｽﾞ-ｽﾞ塔屋ﾌﾞﾙｰﾑ(天井・壁)	H18年(2006年)2月除去
					遺失物倉庫(天井)	H18年(2006年)1月除去
67	中央警察署(旧大通交番)	札幌市中央区大通西1	S47.6	壁	H27年(2015年)1月除去・解体	
68	興津公宅興津2の12K1公宅	釧路市興津2丁目92番地2	S50.11	玄関ﾎｰﾙ・居間・和室(6帖、4.5帖)(天井)	H18年(2006年)3月除去	

(別表) 地方独立行政法人に移行した旧道有施設【除去済施設】

所管部局名	No.	施設名称	施設所在地	建築年月	使用箇所(部位)	対応状況等
北海道公立大学法人 札幌医科大学	1	札幌医科大学体育館	札幌市中央区南1条西17丁目	S53	競技室(天井ﾌﾞｯｸﾞ下)	H27年(2015年)3月除去・解体
	2	札幌医科大学 教育北棟	札幌市中央区南1条西17丁目	S45	2F機械室・1F解剖屍体搬入路(天井裏)	H30年(2018年)12月除去・解体
	3	札幌医科大学 教育南棟	札幌市中央区南1条西17丁目	S43	2~3F実験室・2F準備室等(天井)	H30年(2018年)12月除去・解体
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構	4	花・野菜技術センター	滝川市東滝川735番地	H7.3	床土置場・土詰播種作業棟・電気室(天井・壁)	H18年(2006年)7月除去
	5	網走水産試験場紋別分庁舎	紋別市港町7丁目8-5	S55.3	ホﾞイ-室(天井)	H18年(2006年)6月除去